

RIESGOS DE LA EXPOSICIÓN A RADIACIONES EN PROFESIONALES DE LA ODONTOLOGÍA



¿Qué es la radiación lonizante y sus riesgos?

- 1. **Definición:** Energía emitida por átomos en forma de partículas u ondas electromagnéticas.
- 2. **Aplicación en odontología:** Utilizada en radiografías dentales para obtener imágenes de dientes y estructuras faciales.
- 3. **Riesgos para la salud:** La exposición acumulativa puede:
- Dañar el ADN celular, incrementando el riesgo de cáncer.
- Provocar lesiones en la piel o cataratas con el tiempo.



Medidas de protección para el personal odontológico

- Barreras de protección: Ubicarse detrás de pantallas protectoras o paredes de plomo durante la radiografía.
- 2. **Dosímetros personales:** Monitorizar la dosis de radiación acumulada para ajustar medidas preventivas según niveles de seguridad.
- 3. **Formación en protección radiológica:**Mantenerse actualizado en protocolos de seguridad radiológica.
- 4. **Mantenimiento y actualización de equipos:**Asegurar que los equipos radiológicos emitan la menor cantidad de radiación posible y operen con eficiencia.
- Distancia segura: Mantenerse alejado de la fuente y orientar la radiación hacia zonas desocupadas.





Recomendaciones Internacionales de la IAEA

- 1. Implementación de programas de protección radiológica: Crear programas en clínicas para regular la exposición a radiaciones.
- 2. **Principios de justificación y optimización:** Solo realizar radiografías cuando el beneficio clínico sea mayor que el riesgo de exposición.
- 3. **Cultura de seguridad:** Promover auditorías y evaluaciones de riesgos periódicas para una práctica odontológica segura.

Conclusión: Adoptar estas medidas y mantenerse en constante capacitación son prácticas esenciales para minimizar los riesgos de exposición a radiación en el ámbito odontológico.

EN OTP, LA SALUD ES +

